




Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]			Śruby	Wymiar szyny	Wkręty
ZEMEX	HANDLOWY	E	H	L			
2415-40x12	N40x12	56	50	80	M10x50	40x10	M12x25 lub M16x35
2415-40x32	N40x32		80		M10x80	40x30	
2415-40x52	N40x52		100		M10x100	40x50	
2415-60x12	N60x12	76	50	100	M10x50	60x10	
2415-60x32	N60x32		80		M10x80	60x30	
2415-60x52	N60x52		100		M10x100	60x50	
2415-80x12	N80x12	96	50	120	M10x50	80x10	
2415-80x32	N80x32		80		M10x80	80x30	
2415-80x52	N80x52		100		M10x100	80x50	
2415-100x12	N100x12	116	50	140	M10x50	100x10	
2415-100x32	N100x32		80		M10x80	100x30	
2415-100x52	N100x52		100		M10x100	100x50	

Materiał: Żeliwo

Zastosowanie: Nasadki przeznaczone są do mocowania szyn lub pakietu szyn płaskich na izolatorach wsporczych.
 Nasadka składa się: podstawa (1) i nakładka (2) są odlewami żeliwnymi pokrytymi lakierem piecowym.
 Śruby (3) łączące podstawy z nakładkami (jedna mosiężna i jedna stalowa).
 Podkładki sprężyste (4) i wkręty (5) mocujące nasadki do izolatorów wsporczych.
Uwaga: przy zamawianiu nasadek proszę określić jaki wkręt.

PKWiU - 27.33.1